

Intervento CUP B77H20002040001

TITOLO	Lavori urgenti – Ripristino funzionale e messa in sicurezza tratti stradali SP 98 Pazzano – Stignano *SP98* L'intervento è finalizzato al miglioramento della sicurezza e transitabilità delle arterie stradali.			
Classificazione	M2C4 – I.2.1.b: Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico			
RUP	Geom. Tito Misefari			
Settore	Settore 11 – Viabilità			
Importo assegnato	Fondi PNRR	Fondi PNC	Altri Fondi	TOTALE
	600.000,00 €	0 €	0 €	600.000,00 €

Il progetto ha come obiettivo quello del ripristino della sede stradale e messa in sicurezza di alcuni tratti di strada.

I dissesti sono localizzati in diversi punti lungo la SP 98, in particolare uno ricadente all'interno del comune di Stignano ed altri due ricadenti nel comune di Stilo.

Gli interventi in progetto previsti al fine di mettere in sicurezza i tratti di strada e ripristinare la sede stradale consistono nella realizzazione di opere civili (muro in c.a., rinforzo corticale, muro in gabbioni e muretto di protezione stradale), opere stradali (rifacimento tratto stradale, posa di barriere stradali, ripristino funzionale pozzetto e realizzazione di segnaletica stradale) ed interventi di manutenzione (pulizia di cunetta, pozzetti, fosso di guardia, scarichi e sfalcio erba).

Stato di avanzamento In corso